


Adviesmaten greepboring VHHA-70 en VHHA-71 op onderkast FOLNC12066

Boor 5mm gaten op de 2 aangeven zwarten punten



Adviesmaten greepboring VHHA-70 en VHHA-71 op onderkast FOLNC8066

Boor 5mm gaten op de 2 aangeven zwarten punten

